
43, 1
23
16
(4, 1)
14, 8
12, 5
Ø10 0 -0, 02
Ø6 h6
Ø 28
3 +0, 1 0
3, 5
5, 3
14, 68
5 0 -0, 05
8
8 ±0, 05
1
Ø3 +0, 01 -0, 02
R1
PPS
R1 x3.5
Ø 38
Ø48
4, 5
20°
16